

Release Note

10-Oct-2019	Version 4.1 • Fixed the slight delay on slave speaker during unmuting • Fixed source overtaking issue in Wi-Fi mode • Various improvements and bug fixes
03-Jun-2019	Version 4.0 • Supports AirPlay 2 • Various improvements and bug fixes
19-Nov-2018	Version 3.0 • Supports Spotify Connect (for premium and free account) • Supports ROON • Supports QPlay (for China) • Various improvements and bug fixes
01-Nov-2018	Version 2.0

Firmware update using the KEF Control app

Set-up your LSX and follow the in app instructions to keep your speaker up to date.



Important notes


1. Please keep the app in foreground
2. DO NOT unplug speakers power cords during firmware upgrade
3. DO NOT reset speakers during firmware upgrade
4. Keep connect master to slave speaker with the inter-speaker cable
5. This update may take around 20 minutes

Freigabehinweis

10-Oct-2019	Version 4.1 • Verbesserte Synchronisation des linken und rechten Lautsprechers • Verbesserter Quellenwechsel im WiFi-Modus • Diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen
03-Jun-2019	Version 4.0 • AirPlay 2 Unterstützung • Diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen
19-Nov-2018	Version 3.0 • Spotify Connect Unterstützung (Premium und kostenlose Abonnements) • ROON Unterstützung • QPlay Unterstützung (für China) • Diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen
1-Nov-2018	Version 2.0

Firmware-Aktualisierung mit Hilfe der KEF-Control-App

Richten Sie Ihre LSX ein und folgen Sie den Anweisungen der App, um Ihren Lautsprecher auf dem neuesten Stand zu halten.



Wichtige Hinweise

1. Bitte lassen Sie die App im Vordergrund.
2. Ziehen Sie nicht den Netzstecker der Lautsprecher.
3. Starten Sie auf KEINEN FALL ein Lautsprecher-Reset während der Firmwareaktualisierung.
4. Halten Sie die Verbindung zwischen Master und Slave-Lautsprecher mit dem Lautsprecher-Verbindungskabel aufrecht.
5. Dieses Update kann ca. 20 Minuten dauern.

Release Notitie

10-oct-2019	Versie 4.1 • Verbeterde synchronisatie tussen de linker en rechter luidspreker. • Verbetering in bronwisseling in Wi-Fi modus • Diverse verbeteringen en oplossing voor problemen
03-jun-2019	Versie 4.0 • Ondersteunt AirPlay 2 • Diverse verbeteringen en oplossing voor problemen
19-nov-2018	Versie 3.0 • Ondersteunt Spotify Connect (voor premium en gratis account) • Ondersteunt ROON • Ondersteunt QPlay (voor China) • Diverse verbeteringen en oplossing voor problemen
01-nov-2018	Versie 2.0

Firmware update middels de KEF Control app

Stel uw LSX in en volg de instructies in de app om uw systeem up-to-date te houden.



Belangrijke notitie


1. Houd de app geopend en in de voorgrond
2. Ontkoppel de netsnoeren van de luidsprekers NIET tijdens de firmware-upgrade
3. Reset de luidsprekers NIET tijdens de firmware-upgrade
4. Sluit de master op de slave-luidspreker aan met de kabel tussen de luidsprekers
5. Deze update kan ongeveer 20 minuten duren

Note de publication

10 Octobre 2019	Version 4.1 - Amélioration de la synchronisation enceintes gauche et droite - Résolution problème source en mode Wi-Fi - Autres corrections de bugs et améliorations
03 Juin 2019	Version 4.0 - Compatible AirPlay 2 - Autres corrections de bugs et améliorations
19 Novembre 2018	Version 3.0 - Compatible Spotify Connect (pour abonnement premium et gratuit) - Compatible ROON - Compatible QPlay (pour la Chine) - Autres corrections de bugs et améliorations
1 Novembre 2018	Version 2.0

Mise à jour logiciel à partir de l'application KEF Control

Installez vos LSX et suivez les instructions pour permettre les mises à jour de votre système



Important


1. Conservez votre application au premier plan
2. Ne débranchez pas les câbles d'alimentation
3. NE PAS réinitialiser pendant la mise à jour du firmware
4. Laissez le câble inter enceintes branché
5. Cette mise à jour peut prendre environ 20mn

リリースノート

10/10/2019	4.1 バージョン - 左右スピーカーの同期の改善 - Wi-Fi モードでのソースに対する追従性能の改善 - その他の細かいバグ修正と機能アップデート
03/06/2019	4.0 バージョン - AirPlay 2 対応 - その他の細かいバグ修正と機能アップデート
19/11/2018	3.0 バージョン - Spotify Connect 対応（プレミアム、無料アカウント） - ROON 対応 - その他の細かいバグ修正と機能アップデート
01/11/2018	2.0 バージョン

KEF Control アプリでのファームウェアアップデート

お使いのスピーカーを最新の状態にするため、アプリの説明に従って LSX をセットアップしてください。



重要事項

1. アプリ画面を前面にしてください
2. スピーカーから電源コードを抜かないでください。
3. ファームウェアアップ中にスピーカーをリセットしないでください
4. マスタースピーカーとスレーブスピーカーをケーブルでつないでください
5. このアップデートに 20 分ほどかかる場合があります。

發佈公告

2019 年 10 月 10 日	4.1 版本 • 優化左右聲道揚聲器的同步播放設置 • 改善 Wi-Fi 模式的流量超載問題 • 其他錯誤修正及改進
2019 年 06 月 03 日	4.0 版本 • 支援 AirPlay 2 • 其他錯誤修正及改進
2018 年 11 月 19 日	3.0 版本 • 支援 Spotify Connect (premium 帳號及免費帳號) • 支援 ROON • 支援 Qplay (只適用於中國) • 其他錯誤修正及改進
2018 年 11 月 01 日	2.0 版本

使用 KEF Control app 進行軟體更新

依照 app 中指示設定更新，讓您的 LSX 保持最新狀態。



重要提醒

1. 請將 app 開啟
2. 請勿將喇叭的電源線移除
3. 韌體更新期間，請勿重新啟動揚聲器
4. 保持主喇叭跟從屬喇叭彼此相互連結
5. 更新約略花費 20 分鐘時間

发布公告

2019 年 10 月 10 日	4.1 版本 - 改进左右扬声器同步问题 - 解决在 Wi-Fi 模式下音源超载问题 - Bug 修复
2019 年 06 月 03 日	4.0 版本 - 支持 AirPlay 2 - Bug 修复
2018 年 11 月 19 日	3.0 版本 - 支持 Spotify Connect (适用于 Premium 和 Free 账户) - 支持 ROON - 支持 Qplay (中国地区适用) - Bug 修复
2018 年 11 月 1 日	2.0 版本

固件升级使用 KEF Control app

设置您的 LSX，并按照应用程序的说明，使您的扬声器保持最新。



重要通知


1. 请保持 app 在前台展现
2. 请勿拔出扬声器的电源线
3. 请勿在固件升级时重新设置扬声器
4. 请将两个扬声器保持连接线连接
5. 更新过程可能持续约 20 分钟左右

출시 노트

2019 년 10 월 10 일	4.1 버전
2019 년 06 월 03 일	4.0 버전 • AirPlay 2 지원 • 기타 버그 수정 및 개선 사항
2018 년 11 월 19 일	3.0 버전 • Spotify Connect 지원(프리미엄 및 무료 계정용) • ROON 지원 • QPlay 지원(중국) • 기타 버그 수정 및 개선 사항
2018 년 11 월 01 일	2.0 버전

KEF Control app 사용하여 펌웨어 업데이트 가능

LSX 를 설정하고 앱(App) 안내에 따라 최신 상태의 스피커로 유지합니다.



중요 사항

1. 앱을 전면에 두어 사용합니다.
2. 스피커 전원 코드를 뽑지 마십시오.
3. 스피커 케이블로 마스터 스피커와 슬레이브 스피커의 연결을 유지하십시오.
4. 이 업데이트는 약 20 분 정도 걸릴 수 있습니다.